

## BARBOT ANTI FERRUGEM

Removedor de ferrugem na forma de gel

Ref.: 6930

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto na forma de gel removedor de ferrugem e passivador de superfícies por fosfatação.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser utilizado na preparação prévia de superfícies metálicas, para posterior pintura.

### PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Não escorre em aplicações na vertical.
- Atua eficazmente removendo toda a ferrugem.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor
- Teor de sólidos em volume	22 ± 2%

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	Remover por escovagem toda a ferrugem solta.
----------------------------	--

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha. Aplicar o BARBOT ANTI-FERRUGEM, e deixar atuar durante 24 horas. De seguida remover todo o produto, lavando a superfície com água limpa. Se necessário, repetir a aplicação até remoção completa de toda a ferrugem. Deixar secar bem a superfície.
- Diluentes e proporção de diluição	Aplicar sem diluição
- Diluente de limpeza	Água

### ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
 Temperatura Máxima – 35 °C

### RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

**agosto 2013**

(substitui a de agosto de 2009)



BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
 Rua dos Bombeiros, 466  
 4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia  
 tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
 www.barbot.pt

Nota: \* O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.