

BARBOT

FICHA TÉCNICA

DATA: 13/12/2024

REV.6

6930 ANTI-FERRUGEM



Produto na forma de gel removedor de ferrugem e passivador de superfícies por fosfatação.



FORMATOS

1 e 5 L.

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Fácil aplicação;
- Não escorre em aplicações na vertical;
- Atua eficazmente removendo toda a ferrugem.

USOS TÍPICOS

Destina-se a ser utilizado na preparação prévia de superfícies metálicas, para posterior pintura.



BARBOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| Categoria | Indústria |
| Segmento | Equipamentos e Estruturas |
| Sub-Segmento | Tratamento de Ferrugem |
| Exposição | Exterior |
| Camada | Preparador |
| Textura/Acabamento | Liso |
| Cor | Incolor |
| Sistema de Afinação | Não aplicável |
| Substrato Principal | Ferro |
| Patologias Adereçadas | Ferrugem |
| Número de Componentes | 1 |
| Estabilidade em Armazém e Validade | 2 anos, quando em embalagens de origem. Armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5 °C e 35 °C. |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios)

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Massa Volúmica (Densidade) | |
| ISO 2811-1 | 1,25 ± 0,05 kg/L |
| Viscosidade | |
| ASTM D562 | 85 ± 5 KU |
| Teor de Sólidos em Volume | |
| ISO 3233-1 | 22 ± 2% |

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

| | |
|---------------------------------|--|
| Preparação de superfície | |
| Ferro | Remover por escovagem toda a ferrugem solta. |
| Instruções de aplicação | |
| Preparação do produto | Agitar até homogeneização completa. |
| Ferramentas de aplicação | Trincha. |



BARBOT

Processos de aplicação

Aplicar o BARBOT ANTI-FERRUGEM e deixar atuar durante 24 horas. De seguida remover todo o produto, lavando a superfície com água limpa. Se necessário, repetir a aplicação até remoção completa de toda a ferrugem. Deixar secar bem a superfície.

| Diluyente | |
|------------------------|--|
| % Diluição | Aplicar sem diluição |
| Número de Demãos | As necessárias até à remoção de ferrugem. |
| Intervalo entre Demãos | 24 horas |
| Limpeza de Utensílios | A limpeza dos utensílios dever ser feita com água. |
| Riscos e Segurança | Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em fds@barbot.pt |

OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

